

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÃO			
PRODUTO	Pijama Plus	COR	Branco
REFERÊNCIAS	GT210006_1/2/3/4	CLASSE	I
PESO MÁX UTILIZADOR (Kg)	Não aplicável	NPDM	T0299
		GNDM	35602
MEDIDAS	A 1,45 x L 58 x CP 70 x CB 61 ¹		
	A 1,48 x L 60 x CP 70 x CB 61		
	A 1,51 x L 65 x CP 71 x CB 61		
	A 1,53 x L 66 x CP 72,5 x CB 61		
COMPOSIÇÃO	50% algodão / 50% poliéster		
TIPO DE EMBALAGEM	Embalado em Plástico		
CERTIFICAÇÕES	OEKO- TEX Standard, classe 1;		

ESPECIFICAÇÕES	
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	INSTRUÇÕES DE LAVAGEM
Usar e guardar em posição horizontal, afastado de chamas ou fontes de calor	Lavável na máquina até 30° Centrifugação máx. 900 rpm Não secar na máquina Pode passar a ferro Não secar ao sol

¹ A - Altura total x L - Largura total x CP - Comp. Pernas x CB - Comp. Braços

AVISOS E PRECAUÇÕES		
PRECAUÇÕES	Ter cuidado na utilização do fecho de forma a não prender em tecido do produto, ou pele do utilizador.	
ELIMINAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	ELIMINAÇÃO
	No final de vida útil este produto deve ser depositado em saco fechado em contentor municipal.	
CONTAMINAÇÃO	INSTITUIÇÕES/UNIDADES DE SAÚDE PARTICULARES	
	Proceder de acordo com normas e regras em vigor na Unidade de Saúde.	Contactar empresa de gestão de resíduos hospitalares ou centro integrado de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos.
INSPEÇÃO	Verificar: - Sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações - Todas as costuras - Coloração/ manchas ou infiltração de fluídos - Eventuais deformações no produto	
RECOMENDAÇÕES	É recomendado cuidado especial na utilização de: - Seringas - Objetos pontiagudos - Bisturis - Outros objetos	
INUTILIZAÇÃO DO PRODUTO	O produto deve ser imediatamente inutilizado quando: - Ocorrer desgaste no tecido que coloque em causa a sua impermeabilidade - Apresentar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações - Apresentar desgaste e/ou rompimento das costuras - Apresenta coloração/ manchas ou infiltração de fluídos	